

Sammanfattning.

Några projektildelar hade vid undersökningstillfället ännu ej upphittats. Sökning med den lilla elektriska minsökaren torde ej kunna leda till resultat. De radioaktivitetsmätningar, som utfördes, kunna ej sägas tyda på närvaron av några anmärkningsvärda mängder radioaktiv substans. Detta utesluter givetvis ej, att projektilen vid nedslaget, som skedde två dygn före mätningen, kan ha innehållit radioaktiv substans med kort halveringstid.

Om ett nedslag verkligen skett, förefaller det ej otänkbart, att det rört sig om en del av en större projektil, vilken passerat på stor höjd utan att bliva observerad. Det nedfallna föremålet kan då exempelvis vara en förbrukad förbränningskammare eller behållare för drivmedel. Förutsatt att detta föremål till avsevärd del består av metall, skulle möjligen sökning med projektilsökare av större typ kunna leda till resultat.

Ulrikedal den 5 sept. 1946.

R. Rynninger

R. Rynninger
Ingenjör

T. Wilner

T. Wilner
Laborator