

Feljournal

anm nr	fel, reparationer och övriga åtgärder
A.1.	Mottagaren trasig utbyte av transformator plus rör CV 66 /åst.